



# CONSTRUCTION D'UN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE

## MAISON D'ARRÊT DE MARSEILLE (13)

### SITE DES BAUMETTES

ÉTUDE HISTORIQUE, DOCUMENTAIRE ET DE VULNERABILITÉ DES MILIEUX

2 Juillet 2019

<b>RESUME NON TECHNIQUE .....</b>	<b>2</b>
<b>Liste des tableaux .....</b>	<b>7</b>
<b>Liste des figures.....</b>	<b>7</b>
<b>Liste des annexes .....</b>	<b>8</b>
<b>1    <i>Introduction</i> .....</b>	<b>9</b>
1.1    CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE .....	9
1.2    OBJECTIFS DE L'ÉTUDE .....	10
1.3    RÉFÉRENTIELS D'ÉTUDE .....	10
<b>2    <i>Description du site</i>.....</b>	<b>10</b>
2.1    LOCALISATION DE LA ZONE D'ÉTUDE .....	10
2.2    PRÉSENTATION DU PROJET D'AMÉNAGEMENT .....	14
2.3    ÉTAT ACTUEL DE LA ZONE .....	15
2.4    ENVIRONNEMENT DE LA ZONE D'ÉTUDE .....	16
<b>3    <i>Etude de vulnérabilité</i>.....</b>	<b>17</b>
3.1    OBJECTIFS .....	17
3.2    SOURCES D'INFORMATIONS .....	17
3.3    CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE .....	19
3.4    CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE .....	21
3.5    CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE .....	21

# CONSTRUCTION D'UN ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE

---

3.5.1 Contexte hydrogéologique régional .....	21
3.5.2 Contexte hydrogéologique local.....	21
<b>3.6 CONTEXTE GÉOLOGIQUE .....</b>	<b>23</b>
3.6.1 Contexte géologique régional .....	23
3.6.2 Contexte géologique local.....	23
<b>3.7 USAGE DES EAUX .....</b>	<b>25</b>
3.7.1 Usage des eaux superficielles.....	25
3.7.2 Usage des eaux souterraines.....	25
<b>3.8 SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION HORS SITE .....</b>	<b>30</b>
3.8.1 Sites répertoriés dans la base de données BASOL .....	30
3.8.2 Sites répertoriés dans la base de données BASIAS .....	30
<b>3.9 ZONES NATURELLES PROTÉGÉES .....</b>	<b>34</b>
<b>3.10 CONCLUSION SUR LA VULNÉRABILITÉ DU SITE .....</b>	<b>34</b>
<b>4 Etude historique .....</b>	<b>36</b>
4.1 OBJECTIFS .....	36
4.2 SOURCES ET DOCUMENTS CONSULTÉS .....	36
4.3 ÉVOLUTION HISTORIQUE DU SITE .....	38
4.4 ACTIVITÉS POTENTIELLEMENT POLLUANTES .....	42
<b>4.5 PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES .....</b>	<b>44</b>
4.5.1 Gestion des déchets.....	44
4.5.2 Gestion des eaux .....	44

# CONSTRUCTION D'UN ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE

---

4.5.3 Accidents, incidents et remarques répertoriées.....	44
4.5.4 Situation réglementaire ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement) .....	44
4.6 DONNÉES ENVIRONNEMENTALES DISPONIBLES .....	45
4.7 SYNTHÈSE DE L'HISTORIQUE DU SITE .....	45
<b>5 Sources potentielles de pollution retenues et proposition d'un programme d'investigations .....</b>	<b>47</b>
6 Schéma conceptuel.....	49
7 Synthèse des principales conclusions .....	52
8 Préconisations .....	53
9 Annexes .....	54

## 7 Synthèse des principales conclusions

Dans le cadre d'un projet de réaménagement de la prison des Baumettes, l'APU a souhaité établir pour l'entreprise du projet Baumes 3 une étude historique, documentaire et de vulnérabilité des milieux, selon la norme AFNOR NFX 31-620-2 (2018). Ces prestations correspondent aux « Prestations de services relatives aux sites et sols pollués », prestation globale INFOS, définies dans la norme **AFNOR NF X 31-620-2** mise à jour en décembre 2018.

Les principaux résultats de cette étude sont rappelés ci-après :

### ✓ Etude de vulnérabilité

Les résultats de l'étude de vulnérabilité mettent en évidence les caractères :

- **Peu vulnérable de l'environnement** : Les eaux souterraines au droit du site à l'étude sont quasi-inexistantes à faible profondeur du fait de l'absence quasi-généralisée de fissures aquifères dans la masse calcaire constituant le sous-sol rocheux local.

- **Moyennement sensible de l'environnement** : Le site est situé en limite immédiate de plusieurs espaces naturels protégés, et s'inscrit dans un environnement à dominance résidentielle. Le site ne constitue pas un enjeu majeur au regard des moyens d'approvisionnement en eaux potables de la commune de Marseille, qui sont considérés comme peu vulnérables en cas d'une éventuelle pollution des eaux souterraines en provenance du site

### ✓ Etude historique

- La prison des Baumettes a été construites entre 1933 et le milieu des années 40. Le site Baumettes 3 n'accueille plus de détenus depuis juin 2018, dans l'optique du futur projet de démolition / reconstruction.
- Plusieurs sources potentielles de pollution des sols ont été mises en évidence : Zone de stockage de matériaux et produits divers, transformateurs ayant contenu des PCB, laverie / buanderie, présence potentielle de cuves de contenu inconnu.

### ✓ Schéma conceptuel

Un schéma conceptuel prédictif a été établi sur la base des résultats de l'étude historique et documentaire.

- Les voies d'exposition potentielle par contact direct / ingestion et inhalation de composés volatils ont été retenues en première approche ;
- Les cibles retenues sont les futurs détenus et employés sur site.

## 8 Préconisations

Au regard de l'étude historique et documentaire réalisée, les actions suivantes sont préconisées:

- Réaliser une campagne d'investigations du sous-sol au droit de la zone d'étude, suivant le programme prévisionnel proposé dans le présent rapport ;
- Retrouver les éventuelles informations existantes au regard des cuves a priori présentes, ou ayant été présentes, sur site (plans, documents de suivi / entretien, certificats de neutralisation, etc.).